


No actualice el inversor si la versión de firmware a bordo es igual o superior a la de la pagina web ZCS Azzurro



Versión de firmware a bordo del inversor(para comparar con la pagina web de ZCS Azzurro)

[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V30050 00 50](#)



[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V40012 00 12](#)



El Downgrade podría bloquear el inversor