


Ne mettez pas à jour l'onduleur si la version du firmware à bord est égale ou supérieure à celle de la page Web ZCS Azzurro



Version du firmware à bord de l'onduleur(à comparer avec celui du site ZCS Azzurro)

[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V30050 00 50](#)



[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V40012 00 12](#)



Le downgrade pourrait verrouiller votre onduleur