


Non aggiornare l'inverter se la versione firmware a bordo dello stesso è uguale o superiore a quella presente sul sito ZCS Azzurro



Versione firmware a bordo dell'inverter
(da paragonare con quella presente sul sito ZCS Azzurro)

[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V30050 00 50](#)



Il downgrade potrebbe portare al blocco del dispositivo

[Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V40012 00 12](#)

