


Aktualisieren Sie den Wechselrichter nicht, wenn die Firmware-Version an Bord des Wechselrichters gleich oder höher als die auf der ZCS-Website Blau ist



Firmware-Version an Bord des Wechselrichters
(zum Vergleich mit der Website ZCS Azzurro)

Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V30050 00 50



Downgrade könnte führen
zum Sperren des Geräts

Firmware HYD 3000 6000 ZSS HP V40012 00 12

