



FACTORY INSPECTION CERTIFICATE

ATTESTATO DI ISPEZIONE DI FABBRICA

REGISTRATION No.
NUMERO DI REGISTRAZIONE.

1923

APPLICANT
RICHIEDENTE

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A.
Via Lungarno 305 – I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

FACTORIES INSPECTED
SITI PRODUTTIVI ISPEZIONATI

Via G. Nencini 2 – I-52028 Terranuova Bracciolini (AR)

PRODUCT
PRODOTTO

Inverter for use in photovoltaic power systems
Inverter per impianti fotovoltaici

TRADE MARK
MARCA



MODELS
MODELLI

AZZURRO 3PH 100KTL-V4/D, AZZURRO 3PH 100KTL-V4, AZZURRO 3PH 110KTL-V4,
AZZURRO 3PH 250KTL-HV Z0, AZZURRO 3PH 330KTL-HV Z0, AZZURRO 3PH 350KTL-HV Z0

ACCORDING TO
VERIFICATO IN ACCORDO A

GSE application rules: December 2011 according to DM 5 May 2011 (Quarto Conto Energia), and August 2012 according to DM 5 July 2012 (Quinto Conto Energia)
Regole applicative GSE: Dicembre 2011 secondo DM 5 Maggio 2011 (Quarto Conto Energia) e Agosto 2012 secondo DM 5 Luglio 2012 (Quinto Conto Energia)

THIS DOCUMENT IS COMPOSED OF 2 PAGES INCLUDING 1 ANNEX / QUESTO DOCUMENTO È COMPOSTO DA 2 PAGINE COMPREDENTI 1 ALLEGATO

FIRST ISSUE: 2026-08-04
PRIMA EMISSIONE

REPLACES: -
SOSTITUISCE

CURRENT ISSUE: 2026-08-04
EMISSIONE CORRENTE

EXPIRING DATE: 2027-08-03
DATA DI SCADENZA

CERTIFICATION MANAGER

INSPECTION REPORT / Rapporto d'ispezione: **AE26-0136638-01**

During the audit it was verified that the following main production steps:

Durante la visita è stato verificato che le seguenti fasi produttive:

ASSEMBLY - MEASUREMENTS AND TESTS***Assemblaggio - Misure e collaudo***

Are performed in plants located in the European Union, in accordance with the "Application rules for subscription to registers and approval of incentive rates under the DM 5 July 2012 (fifth energy account for photovoltaic)", issued on 7 August 2012, as to the identification of products origin (§ 4.4.1).

Sono eseguite in luoghi di produzione situati nell'Unione Europea, in accordo alle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 Luglio 2012 (quinto conto energia)", del 7 Agosto 2012, ai fini dell'identificazione dell'origine dei prodotti (§ 4.4.1).

Factory inspection made in accordance with the "Application rules for subscription to registers and approval of incentive rates under the DM 5 July 2012 (fifth energy account for photovoltaic)", issued on 7 August 2012, and with "quinto conto energia: chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazioni/attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti", issued on 6 September 2012, as to the assessment of quality in the manufacturing process and in the materials used for products detailed in previous page (§ 4.6.4 - inverter). During the audit it was also assessed that for all products manufactured in plants detailed in previous page a constant manufacturing process and materials quality level is guaranteed.

Verification of manufacturing process and materials quality levels have been based on a detailed description provided by certificate holder to IMQ S.p.A.

Ispezione di fabbrica svolta in accordo alle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti DM 5 Luglio 2012 (quinto conto energia)", del 7 Agosto 2012, ed al "quinto conto energia: chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazioni/attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti", del 6 settembre 2012, ai fini della verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati per i prodotti indicati (§ 4.6.4 - inverter). Nel corso delle ispezioni svolte nei luoghi di produzione indicati per i prodotti specificati alla pagina precedente, è stato verificato che il livello qualitativo del processo produttivo e dei materiali esaminati si mantiene costante nel tempo. La suddetta verifica è stata effettuata sulla base di una dettagliata descrizione del processo produttivo e dei materiali utilizzati per i prodotti specificati alla pagina precedente, fornita a IMQ S.p.A. da parte del costruttore.

The production site inspected is in possession of the following certification

Il sito produttivo ispezionato è in possesso della seguente certificazione

STANDARD <i>NORMA</i>	CERTIFICATION BODY <i>ENTE</i>	NUMBER <i>NUMERO</i>	EXPIRING DATE <i>DATA DI SCADENZA</i>
ISO 9001:2015	IMQ S.p.A.	9151.CNS0	2027-10-13